

大学物理实验

荆楚理工学院数理学院应用物理教研室

刘进

2013年9月

主要内容

- 如何正确认识实验课的作用
- 明确实验课的目的和意义
- 实验绪论的主体内容
- 实验报告撰写与实验考核指导

某些同学的错误观念

- 实验课是为了培养动手能力
- 实验课仅仅是是为了培养动手能力？
- 更重要的是： 观察、思考和读懂文字
- 眼观六路（想），耳听八方（想）
- 四年大学学习你能够带走的是什么？

实验课的目的和意义

- 学习并掌握各种基本物理量的测量方法
- 学习并掌握各种基本测量仪器的使用方法
- 学习并掌握实验数据处理的基本方法
- 学习并掌握实验报告的撰写方法

四个基本方法=基本工作能力

创造性的思维能力

大学物理实验课的任务

通过大学物理实验课的学习，学生应在习惯、知识、能力三方面达到如下要求：

- (一) 培养良好的科学实验素养。
- (二) 掌握物理实验的基础知识，加深对物理学原理的理解。
- (三) 培养与提高科学实验能力。

大学物理实验课的作用

大学物理实验课是高等工科院校的一门必修基础课程，是对学生进行科学实验基本训练，提高学生分析问题和解决问题能力的重要课程。物理实验课和物理理论课具有同等重要的地位。

诺贝尔物理学奖获得者、著名理论物理学家杨振宁教授曾经说过，“物理学是以实验为本的科学”，这充分说明了物理实验的作用和重要性。

物理实验课的基本程序和要求

一、实验课前预习

- 1、预习讲义中与本实验相关的全部内容。
- 2、写出预习报告（实验题目、目的、仪器、原理、主要计算公式、原理简图），准备原始实验数据记录表格。

二、课堂实验操作

- 1、上课需带实验讲义、笔、尺、计算器等。
- 2、必须在了解仪器的工作原理、使用方法、注意事项的基础上，方可进行实验。
- 3、仪器安装调试后经教师检查无误后方可进行实验操作。
- 4、注意观察实验现象，认真记录测量数据，将数据填入实验记录表格，数据须经指导老师检查及签字。
- 5、实验后请将使用的仪器整理好，归回原处。经教师允许后方可离开实验室。

三、课后按要求完成实验报告，并在规定的时间交给任课老师。

教学安排

大学物理实验课——力学、热学、光学部分

本学期：

讲课、基本实验、考试（笔试）

共计**36**学时，按课表排定时间上课

大学物理实验绪论

§ 1. 物理实验的地位和作用

§ 2. 测量误差和不确定度

§ 3. 实验数据的列表与作图

§ 4. 怎样上好物理实验课

测量与误差

测量的概念和常用词汇

测量和测量单位

测量的实质就是将待测物体的某物理量与相应的标准做定量比较。

测量的结果应包括数值（即度量的倍数）、单位以及结果可信赖的程度（用不确定度来表示）。

直接测量、间接测量、等精度测量


直接测量：把待测物理量直接与作为标准的物理量进行比较。例如用米尺测物体的长度，用电流计测线路中的电流

间接测量：指利用直接测量的量与被测的量之间已知的函数关系，从而得到该被测量的量。例如测物体密度时，先测出该物体的体积和质量，再用公式算出物体的密度。

等精度测量：同一个人，用同样的方法，使用同样的仪器，并在相同的条件下，对同一物理量进行的多次测量。物理实验中所说的多次测量通常指等精度测量。

测量方法

- § 比较法、补偿法、放大法、模拟法、平衡测量法
- § 振动与波动方法
- § 光学实验方法：干涉法、衍射法、光谱法、光测法
- § 非电量的电测法



图： 非电量电测法

误差（绝对误差、相对误差）与真值

§ 误差：测量误差就是测量结果与被测量的真值（或约定真值）之间的差值，测量误差的大小反映了测量结果的准确程度。测量误差可以用绝对误差表示，也可以用相对误差表示。

§ 绝对误差 (δ) = 测量结果 (x) - 被测量的真值 (a)

§ 相对误差 (Er) = 绝对误差 (δ) / 真值 (a) × 100%

§ 真值：是一个理想概念，一般说来实验者对真值是不知道的。通常用算术平均值来代替真值，称为约定真值。


§ 2. 测量误差和不确定度

2-1 测量的误差和不确定度基础知识

2-2 实验数据的有效位数

2-1 测量的误差和不确定度基础知识

§ 测量



§ 测量结果应包括数值、单位和对测量结果精确程度的评价

以电阻测量为例：

$$R = 910.3 \pm 0.4 \Omega$$

测量对象 数值 不确定度 单位

含义：R 的真值有相当大（例如95%）的可能（概率）位于区间
(909.9, 910.7) Ω 之内。

不必写成

$$R = (910.3 \pm 0.4) \Omega$$

$$R = 910.3 \Omega \pm 0.4 \Omega$$

$$R = 910.3 \pm 0.4 (\Omega)$$

§ 测量分为直接测量和间接测量

- **直接测量:** 被测量直接与标准量相比较而得出测量结果
- **间接测量:** 利用被测量与可以直接测量的的函数关系, 通过计算而得出测量结果

例：

测量铜柱的密度时，我们可以用米尺量出它的高 h 和直径 d ，算出体积 $V = \frac{\rho d^2 h}{4}$ 后用天平称出它的质量 M ，算出密度：

$$r = \frac{M}{V} = \frac{4M}{\rho d^2 h}$$

这里，我们说：

铜柱的高 h 、直径 d 和质量 M 是直接测得量，体积 V 和密度 ρ 是间接测得量。

误差的定义、分类和性质

误差公理：测量总是存在误差的

误差定义： $\Delta x = x - x^*$ 。 x ：测量值； x^* ：真值

推论：

- (1). 真值不可~~确~~知
- (2). 误差不可~~确~~知

误差虽然不可~~确~~知，但我们可以分析误差的主要来源，尽可能消除或减小某些误差分量对测量的影响，把它控制在允许范围之内。对于最终不能消除的误差分量，我们还可以估计出它的限值或分布范围，对测量结果的精确程度作出合理的评价。

误差分类

系统误差：由于确定的原因，以确定的方式引起。

具有**确定性**，服从**因果律**；

随机误差：由大量、微小、不可预知的因素引起。

具有**随机性**，服从**统计律**；

§ 产生原因：

系统误差：如仪器误差，方法误差，人员误差

随机误差：如实验条件和环境因素的起伏，估读数的
偏差，测量对象的不稳定

系统误差的处理

①已定系统误差：设法消除，或修正

测量结果 = 测得值(或其平均值) \pm 已定系统误差

(如电表、螺旋测微计的零位误差；伏安法测电阻时电表内阻引起的误差)

②未定系统误差：估计其限值，归入B类不确定度参与对测量结果的评价（如仪器误差）

随机误差的处理

随机误差的特点：

- ①小误差出现的概率大；大误差出现的概率小
- ②正、负误差对称分布，具有抵偿性

处理方法：

- ①取多次测量的平均值为测量结果的最佳估计值
- ②研究其分布，找出其特征值，归入A类不确定度，参与对测量结果的评价

随机误差的分布

正态分布：随机误差一般服从正态分布


$$f(x) = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_0}{s}\right)^2\right)$$

特点：

(1). 分布的平均值是 x_0 , 即真值 x^t

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx} = x_0 = x'$$

$$(2). S^2 \text{ 是方差 } \langle (x - x_0)^2 \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (x - x_0)^2 f(x) dx}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx} = S^2$$



S 称为标准差, 反映测量值的离散程度


(3). 置信区间 $(x_0 - kS, x_0 + kS)$ 与置信概率 (置信水平) 的关系:

$$X = \int_{x_0 - kS}^{x_0 + kS} f(x) dx$$

$$X = \int_{x_0 - S}^{x_0 + S} f(x) dx = 0.683$$

$$X = \int_{x_0 - 1.96S}^{x_0 + 1.96S} f(x) dx = 0.95$$

$$X = \int_{x_0 - 3S}^{x_0 + 3S} f(x) dx = 0.997$$



参数的估算

假定系统误差已消除，对同一个物理量进行了 n 次测量，测得的值为 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$

- (1) 用多次测量的算术平均值作为 x_0 的估计值: $\bar{x} = (\sum_{i=1}^n x_i) / n$
- (2) 用标准偏差 s_x 作为 s 的估计值

$$s_x \text{ 按贝塞耳公式求出: } s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

不确定度

§不确定度 Δ 是概率意义上对测量结果精确程度的评价。

§在计算出不确定度后，测量结果写成

$$x \pm \Delta$$

表明 x 的真值 x^* 以 x 的置信水平落在置信区间 $(x - \Delta, x + \Delta)$ 内，(误差 $\Delta = x - x^*$ 则落在区间 $(-\Delta, +\Delta)$ 内) Δ 给得越大置信水平 x 越高。

(关键是找出 Δ 与置信概率的关系)

§必要时还可以同时写出相对不确定度 (用百分数表示)

$$E_x = \frac{\Delta}{x} \cdot 100\%$$

例：测得两个物体的长度为：

$$l_1 = (23.50 \pm 0.03) \text{cm}, \quad l_2 = (2.35 \pm 0.03) \text{cm}$$

其相对不确定度分别为：

$$E_1 = \frac{0.03}{23.50} \times 100\% = 0.13\%, \quad E_2 = \frac{0.03}{2.35} \times 100\% = 1.3\%$$

两者不确定度相等，但相对不确定度后者大1个数量级。

注：不确定度的小数点有效数字与测量值小数点后有效位相同。

不确定度分类

§ 不确定度分为两类：

A类分量 Δ_A —— (多次重复测量时)可用**统计学方法**计算的分量；

B类分量 Δ_B —— 用其他方法(**非统计学方法**)估算的分量。

§ 总不确定度是这两类分量的**方和根**合成：

$$\Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}$$

(公式 $x \pm \Delta$ 中, Δ 是总不确定度, 置信概率取为95%)

A类不确定度 D_A 的计算

计算标准偏差 $s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

取置信水平 $\alpha = 0.95$ 时, $D_A = (t/\sqrt{n})s_x$

(t/\sqrt{n} 参看附表1, 若 $5 < n \leq 10$, 可粗略地取 $t/\sqrt{n} = 1$)

n	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	∞	高斯
因子 t	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26	2.14	2.09	1.96	1.96
t/\sqrt{n}	2.48	1.59	1.24	1.05	0.93	0.84	0.77	0.72	0.55	0.47	$1.96/\sqrt{n}$	$1.96/\sqrt{n}$

因子 $1/\sqrt{n}$: 考虑到随机误差的抵偿性而引进

因子 t : 考虑到公式 $s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ 与 $s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ 的差异而引进

B类不确定度的估算

在大学物理实验中，简单取 D_B 为仪器标定的最大允差 $D_{仪}$

仪器名称	量程	最小分度值	最大允差
钢板尺	150 mm	1 mm	± 0.10 mm
	500 mm	1 mm	± 0.15 mm
	1000 mm	1 mm	± 0.20 mm
游标卡尺	125 mm	0.02 mm 0.05 mm	± 0.02 mm ± 0.05 mm
螺旋测微器（千分尺）	0~25 mm	0.01 mm	± 0.004 mm
七级天平（物理天平）	500g	0.05g	0.08g (接近满量程) 0.06g (1/2量程附近) 0.04g (1/3量程附近)
普通温度计 精密温度计（水银）	0~100°C	1°C 0.1°C	± 1 °C ± 0.2 °C
电表			级别% \times 量程
数字万用电表			$a\% \times U_x + b\% \times U_m$

若还存在其他必须考虑的误差因素，还可以把 Δ_B 估计得更大一些。

仪器误差 $\Delta_{\text{仪}}$ 举例：

电流表 (量程30mA, 0.5级)


$$\Delta_{\text{仪}} = 30 \times 0.5\% = 0.2(\text{mA})$$

—

1.5

7.5

30



mA

C43型
1984 N101183

—□0.5☆□III△
电 (D) 31-61

单次测量的不确定度

§ 单次测量的几种情况:

- (1). 仪器精度较低;
- (2). 对测量的准确程度要求不高
- (3). 受测量条件限制

§ 单次测量只能取 $D = D_B$ ，但 D_B 不能仅考虑 $D_{\text{仪}}$ ，还要根据实际情况把 D_B 估计得更大一些。

直接测量的数据处理程序

- 求测量数据的平均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \dot{\sum}_{i=1}^n x_i$
- 修正已定系统误差 (例如初读数 x_0)，得 $\bar{x} = \bar{x} - x_0$

- 用贝塞耳公式求标准偏差 $s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \dot{\sum}_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
- 标准偏差 s_x 乘以 t/\sqrt{n} 得 $D_A = (t/\sqrt{n})s_x$

当 $5 < n \leq 10$ ，置信概率为95%时，可简化认为 $t/\sqrt{n} = 1$

- 根据所用仪器得 $D_B = D_{\text{仪}}$
- 由 D_A 、 D_B 合成总不确定度 u ： $u = \sqrt{D_A^2 + D_B^2}$

- 给出直接测量的最后结果： $\begin{cases} x = \bar{x} \pm u = \dots \\ E = \frac{u}{\bar{x}} \times 100\% = \dots \end{cases}$

例：用一级螺旋测微计测某一圆柱体的直径 d 共6次，测量值如下表：

i	1	2	3	4	5	6
D_i/mm	8.345	8.348	8.344	8.343	8.347	8.344

螺旋测微计的初读数为：-0.003mm，

螺旋测微计的仪器误差为 $\Delta_{\text{仪}} = 0.004\text{mm}$ ，求测量结果。

解：(1)求直径 d 的算术平均值、对已定系统误差进行修正

$$\bar{d} = (8.345 + 8.348 + 8.344 + 8.343 + 8.347 + 8.344) / 6 = 8.3451\text{mm}$$

$$d = 8.3451 - (-0.003) = 8.3481\text{mm}$$

$$(2) \text{计算A类不确定度} \quad s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = \dots = 0.0021\text{ mm}$$

$$\text{查表得} \quad t/\sqrt{n} = 1.05, \quad \Delta_A = 1.05 s_d = 0.0022\text{ mm}$$

(3)计算B类不确定度

$$\Delta_B = \Delta_{\text{仪}} = 0.004\text{mm}$$

(4)合成不确定度

$$\Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = \sqrt{0.0022^2 + 0.004^2} = 0.0045 \approx 0.005\text{mm}$$

$$E = \frac{0.005}{8.348} \cdot 100\% = 0.06\%$$

(5)测量结果为 $\hat{D} = 8.348 \pm 0.005\text{mm}$
 $\hat{E} = 0.06\%$

间接测量的数据处理

设被测量 y 可写成 m 个直接测量量 x_1, x_2, \dots, x_m 的函数

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

通过直接测量已得 $x_1 = \bar{x}_1 \pm u_{x1}$, $x_2 = \bar{x}_2 \pm u_{x2}$, ..., $x_m = \bar{x}_m \pm u_{xm}$

则 $\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m)$

$$u = \sqrt{\left(\frac{\frac{\partial f}{\partial x_1}}{\bar{x}_1} \times u_{x1}\right)^2 + \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial x_2}}{\bar{x}_2} \times u_{x2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial x_m}}{\bar{x}_m} \times u_{xm}\right)^2}$$

或 $E = \frac{u}{\bar{y}} = \sqrt{\left(\frac{\frac{\partial \ln f}{\partial x_1}}{\bar{x}_1}\right)^2 \times u_{x1}^2 + \left(\frac{\frac{\partial \ln f}{\partial x_2}}{\bar{x}_2}\right)^2 \times u_{x2}^2 + \dots + \left(\frac{\frac{\partial \ln f}{\partial x_m}}{\bar{x}_m}\right)^2 \times u_{xm}^2}$

适用条件

- (1). 各直接测量量 x_1, x_2, \dots, x_m 互相独立;
- (2). 各直接测量量 x_1, x_2, \dots, x_m 的已定系统误差已被消除或修正。

常用函数的不确定度合成公式

函数关系	不确定度合成公式	
	u	$E = \frac{u}{N}$
$N = x + y$	$u_N = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$	
$N = x - y$	$u_N = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$	
$N = xy$		$E_N = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$
$N = \frac{x}{y}$		$E_N = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$
$N = kx$	$u_N = ku_x$	$E_N = E_x$
$N = \sqrt[k]{x}$		$E_N = \frac{1}{k} E_x$
$N = \frac{x^k \times y^m}{z^n}$		$E_N = \sqrt{(kE_x)^2 + (mE_y)^2 + (nE_z)^2}$
$N = \sin x$	$u_N = \cos x u_x$	
$N = \ln x$	$u_N = E_x$	

间接测量的数据处理程序

1. 求出各直接测量量 x_i 的平均值 \bar{x}_i 和(总)不确定度 Δ_{x_i}

2. 求y的平均值 $\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$

3. 据 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 求出 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 或 $\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}$

4. 用 $\Delta_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta_{x_i} \right)^2}$ 求出 Δ_y

或先用相对不确定度 $E_y = \frac{\Delta_y}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \Delta_{x_i} \right)^2}$ 求出 $\frac{\Delta_y}{y}$ 再求 Δ_y

5. 完整表示出y的结果 $y = \bar{y} \pm \Delta_y$

例：已知金属环的外径 $D_2 = 3.600 \pm 0.004 \text{ cm}$

内径 $D_1 = 2.880 \pm 0.004 \text{ cm}$ 高 $h = 2.575 \pm 0.004 \text{ cm}$

求圆环的体积 V ，并正确表示测量结果。

解：环体积公式为 $V = \frac{\pi}{4} h (D_2^2 - D_1^2)$

(1) 环体积的最可靠值为

$$V = \frac{\pi}{4} (D_2^2 - D_1^2) h = \frac{\pi}{4} \times (3.600^2 - 2.880^2) \times 2.575 = 9.436 \text{ cm}^3$$

(2) 首先将环体积公式两边同时取自然对数后，再求全微分

$$\ln V = \ln\left(\frac{\pi}{4}\right) + \ln h + \ln(D_2^2 - D_1^2)$$

$$\frac{dV}{V} = 0 + \frac{dh}{h} + \frac{2D_2 dD_2 - 2D_1 dD_1}{D_2^2 - D_1^2}$$

$$\text{即 } \frac{\Delta_V}{V} = \frac{\Delta_h}{h} + \frac{2D_2 \Delta_{D_2} - 2D_1 \Delta_{D_1}}{D_2^2 - D_1^2} = E_V \quad \text{相对不确定度}$$

则相对不确定度为

$$\begin{aligned}E_V &= \frac{\Delta_V}{V} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_h}{h}\right)^2 + \left(\frac{2D_2\Delta_{D_2}}{D_2^2 - D_1^2}\right)^2 + \left(\frac{-2D_1\Delta_{D_1}}{D_2^2 - D_1^2}\right)^2} \\&= \left[\left(\frac{0.004}{2.575}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 3.600 \times 0.004}{3.600^2 - 2.880^2}\right)^2 + \left(\frac{-2 \times 2.880 \times 0.004}{3.600^2 - 2.880^2}\right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\&= 0.0081 = 0.81\%\end{aligned}$$

(3) 不确定度为

$$\Delta_V = V \cdot E_V = 9.436 \times 0.0081 = 0.08(\text{cm}^3)$$

(4) 环体积的测量结果为

$$V = 9.44 \pm 0.08 \text{ cm}^3$$

9.436应与0.08取齐，故将9.436修约为9.44。

2-2数值的有效位数及其运算规则

有效位数的概念

测量结果用且只用它的有效位数表示。

不确定度决定有效位数

具体为：不确定度的有效位数取1位，测量结果的末位与不确定度末位对齐。

测量结果的有效位数越多，其相对不确定度越小，精确度越高

例：0.0123与1.23与123的有效位数都是3位。0.01230有效位数是4位，最右边的“0”是有效位数，不可以省略不写。

科学记数法

记 $A = a \times 10^n$, 且 $1 \leq a < 10$

例1:

光速 $C=30$ 万公里每秒

不正确的写法: $C=300000\text{km/s}$

正确的写法: $C=3.0 \times 10^5\text{km/s}=3.0 \times 10^8\text{m/s}$

例2:


电子电量 $e = 1.602189 \times 10^{-19} \text{ C}$

有效位数的运算规则

仪器的读数规则

- (1) 刻度式仪表，在最小分度值后要估读一位
- (2) 数字显示仪表，直接读取仪表的示值。
- (3) 游标类量具，读到游标分度值的整数倍。

刻度式仪表




5.737mm

数显仪表及有十进步式标度盘的仪表



游标类量具



数值的修约规则

“4舍6入5凑偶”：

- (1) 要舍弃的数字小于5时，舍去；
- (2) 要舍弃的数字大于5时，进1；
- (3) 要舍弃数字刚好是5，凑偶。但是5的下一位不是零时仍要进位

例：保留3位有效位数，则

$$9.82\ 49=9.82$$

$$9.82\ 571=9.83$$

$$9.82\ 50=9.82$$

$$9.82\ 51=9.83$$

有效位数的运算规则

运算过程多保留1至2位，
最终结果的有效位数由不确定度决定

要点：

- (1) 避免运算过程引入不必要的“舍入误差”
- (2) 最终结果按有效位数的规则进行修约，归根到底，不确定度决定有效位数

例：已知 $D_2 = 3.600 \pm 0.004\text{cm}$ $D_1 = 2.880 \pm 0.004\text{cm}$
 $h = 2.575 \pm 0.004\text{cm}$

求 $V = \frac{\pi}{4} h(D_2^2 - D_1^2)$ 并正确表示测量结果。

解：

(1) $V = \frac{\pi}{4} (D_2^2 - D_1^2) h = \frac{\pi}{4} \times (3.600^2 - 2.880^2) \times 2.575 = 9.436\text{cm}^3$

注意应取 $\pi = 3.1416$ 参与运算

(2) $E_V = \frac{\Delta_V}{V} = \left[\left(\frac{0.004}{2.575} \right)^2 + \left(\frac{2 \times 3.600 \times 0.004}{3.600^2 - 2.880^2} \right)^2 + \left(\frac{-2 \times 2.880 \times 0.004}{3.600^2 - 2.880^2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$
 $= 0.0081 = 0.81\%$

$$\Delta_V = V \cdot E_V = 9.436 \times 0.0081 = 0.08(\text{cm}^3)$$

注意多算出1位，最后再作修约

(3) $V = 9.44 \pm 0.08 \text{ cm}^3$ 注意最终结果的正确表达

简化的运算规则

(1) 两数相加 (减) , 其和 (差) 的有效位数的最后 (即最右) 一位与两数中最后一位位数高者相同。如:

$$11.\underline{4} + 3.5\underline{6} = 15.\underline{0} ; \quad 7\underline{5} - 10.35\underline{0} = 6\underline{5}$$

↑ ↑ ↑ ↑
十分位 十分位 个位 个位

(2) 两数相乘 (除) , 其积 (商) 的有效位数与两数中有效位数少者相同。如:

$$98 \times 2003 = 2.0 \times 10^5 ; \quad 2.000 \div 0.991 = 2.02$$

↑ ↑ ↑ ↑
二位 二位 三位 三位

注: 正确数不适用上述规则
常数应取足够的有效位数参与运算

§ 3. 实验数据的列表与作图

3-1 数据列表

3-2 作图法处理实验数据

3-1 数据列表

所有实验数据都要用列表的方法记录

例：表1：伏安法测电阻实验数据

U/V	0.74	1.52	2.33	3.08	3.66	4.49	5.24	5.98	6.76	7.50
I/mA	2.00	4.01	6.22	8.20	9.75	12.00	13.99	15.92	18.00	20.01

3-2 作图法处理实验数据


- 作图可形象、直观地显示出物理量之间的函数关系
- 可用来求某些物理参数

作图规则：（以伏安法测电阻实验为例）


表1：伏安法测电阻实验数据

U/V	0.74	1.52	2.33	3.08	3.66	4.49	5.24	5.98	6.76	7.50
I/mA	2.00	4.01	6.22	8.20	9.75	12.00	13.99	15.92	18.00	20.01

- 要用坐标纸作图
- 根据坐标分度值和数据范围，确定坐标纸的大小
坐标分度值的选取应能基本反映测量值的准确度或精密度
- 坐标轴的标注（所代表的物理量的名称、单位、分度值等）
- 标出数据点
- 连成光滑曲线，标注图题及必要的说明




利用所绘直线作有关计算



● 不当图例展示:

图1



曲线太粗, 不均匀, 不光滑。应该用直尺、曲线板等工具把实验点连成光滑、均匀的细实线。

改正为：







图2



横轴坐标分度选取不当。横轴以3cm代表1V，使作图和读图都很困难。实际在选择坐标分度值时，应既满足有效数字的要求又便于作图和读图，一般以1 mm代表的量值是10的整数次幂或是其2倍或5倍。


改正为：





图纸使用不当。实际作图时，坐标原点的读数可以不从零开始。

改正：



§ 4 上好物理实验课

实验课三环节：

1. 预习 看懂教材、明确目的、写出预习报告

要求：

- 明确实验目的、主要原理、公式（包括式中各量意义）、线路图或光路图及关键步骤，画好原始数据表格。

2. 实验操作 调整仪器、观察现象、获取数据、仪器还原 要求：

- 既动手，又动脑
- 既大胆，又心细
- 反对弄虚作假
- 反对野蛮操作
- 实验完毕必须整理好仪器，请指导教师检查签字。

3. 实验报告

实验报告要用荆楚理工学院实验报告纸。

报告内容：

(一) 实验名称

(二) 实验目的

(三) 仪器设备

(四) 实验原理

简要叙述相关的物理学内容，画出原理图、装置示意图或电路图、光路图，写出主要计算公式及公式中各量的物理含义和公式限定的条件等。

(五) 实验步骤

(六) 数据处理及结果

数据处理要有完整的计算、作图和不确定度的估算，而且计算要有简洁的计算式子；代入的数据要有根有据，作图要美观、规范。最后要给出实验结果，得出实验结论。

(七) 回答问题或讨论

(八) 原始数据

完整的预习报告和指导老师签字的实验记录，如发现原始数据有错、漏等情况，应予以重测或补测。实验报告书应字迹工整、措词简练、步骤完整、数据真实、图表齐全、书写规范。

实验报告应在下一次上实验课时交

期末考查(操作)

1. 在完成规定数目的实验并交齐实验报告书后方可参加期末考察。
2. 实验课成绩是平时成绩和期末考查成绩的综合。
3. 考查内容一般为本学期所做的实验内容，包括**实验原理**，**数据处理**，以及课上**补充**的内容。

实验室纪律

- 1、无故旷课者作零分处理。
- 2、无预习报告者不允许做实验。 (实验报告体现)
- 3、保持实验室卫生，遵守仪器操作规程。



Thank you!