



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3734—1995

耙吸挖泥船铰链式泥门修理技术要求

1995-12-19 发布

1996-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

耙吸挖泥船铰链式泥门修理技术要求

1 主题内容与适用范围

本标准规定了耙吸挖泥船铰链式泥门的修理技术要求。

本标准适用于耙吸挖泥船铰链式泥门的修理。

2 勘验

- 2.1 检查泥门销轴与轴套的磨损间隙,如间隙等于或大于 4 mm,应进行修理。
- 2.2 检查泥门橡胶密封圈的使用情况,如有龟裂或弹性不良,应予换新。
- 2.3 检查泥门上平面磨损、腐蚀情况,如磨损等于或大于板厚 1/3 的应进行修理。
- 2.4 检查泥门销轴挡板和定位板的腐蚀情况,如影响使用强度,应予换新。

3 修理技术要求

3.1 易损零件材料换新

易损零件材料换新按表 1。

表 1

零件名称	换新材料
定位板	Q235B、3C、25
铰链板	
锁紧圈	
销轴套座板	
销轴挡板	
销轴套	ZGMn13-2
销轴	16Mn、45
灌油塞	2Cr13
拆装铰链板	3C

3.2 易损零件修理要求

3.2.1 易损零件见图 1 所示。