



A3-雨刮器装配图2



雨刮器装配图

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班


A3-雨刮器装配图



雨刮器装配图

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班


A3-雨刮器爆炸图



雨刮器爆炸图

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班

A3-刮臂中部




技术要求

- 1、零件加工表面不应有划痕等缺陷；
- 2、去除毛刺飞边。

刮臂中部

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班

A3-刮臂上部




技术要求

- 1、零件加工表面不应有划痕等缺陷；
- 2、去除毛刺飞边。

刮臂上部

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班

A3-卡扣




卡扣

设计
指导老师

裴立梅
杨兆

黑龙江工程学院
汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班

A3-左连杆




技术要求

- 1、零件加工表面不应有划痕等缺陷；
- 2、去除毛刺飞边。

左连杆

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班

A3-左摇杆




技术要求

- 1、零件加工表面不应有划痕等缺陷；
- 2、去除毛刺飞边。

左摇杆

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班

A4-刮臂




技术要求

- 1、零件加工表面不应有划痕等缺陷；
- 2、去除毛刺飞边。

刮臂

设计	裴立梅	黑龙江工程学院
指导老师	杨兆	汽车与交通工程学院 车辆工程B07-1班

A4-曲柄



A4-左摇杆

