






# A0-总装图



# AO-横向进给图




# A0-纵向进给图



技术要

1. 丝杆与导轨在水平面和垂直面的水平度均小于0.015mm。
2. 丝杆的轴向窜动应小于0.01。
3. 滚珠丝杆转动必须平稳、轻快、无停滞现象。
4. 滚珠丝杆定期注HJ-20机油润滑。
5. 未注零件号为原机床零件。

# A1-电路原理图



标记	处数	分区	图纸文件号	姓名	年.月.日	
设计						
绘图						
审核						
工艺						
批注						

微机数控系统硬件电路图