





毛坯图



夹具体



夹具装配图



5	定位芯	40Cr
4	压板	45
3	夹具体	灰铸铁
2	螺母	45
1	垫块	45

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
审核								
工艺			批准			共	张	张